




Энкодеры

EN028-7P



Параметры: 0,1А 10В пост.
 Механический ресурс: 100 000 циклов
 Электрический ресурс: 100 000 циклов
 Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г·см




EN028-9P1, EN028-11P1, EN028-126P1



Параметры: 0,1А 10В пост.
 Механический ресурс: 100 000 циклов
 Электрический ресурс: 100 000 циклов
 Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г·см

Модель	H, мм
EN028-9P1	9,0
EN028-11P1	11,0
EN028-126P1	12,6




EN028-9T1, EN028-11T1



Параметры: 0,1А 10В пост.
 Механический ресурс: 100 000 циклов
 Электрический ресурс: 100 000 циклов
 Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г·см

Модель	H, мм
EN028-9T1	9,0
EN028-11T1	11,0




EN028-5PS, EN028-7PS, EN028-9PS, EN028-11PS, EN028-13PS



Параметры: 0,1А 10В пост.
 Механический ресурс: 100 000 циклов
 Электрический ресурс: 100 000 циклов
 Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г·см

Модель	H, мм
EN028-5PS	5,0
EN028-7PS	7,0
EN028-9PS	9,0
EN028-11PS	11,0
EN028-13PS	13,0




Энкодеры

EN111-20(D)-(L)F-XXP




Параметры: 0, 1A 10В пост.
Механический ресурс: 100 000 циклов
Электрический ресурс: 100 000 циклов
Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г·см



EN111-21(D)-(L)F-XXP




Параметры: 0, 1A 10В пост.
Механический ресурс: 100 000 циклов
Электрический ресурс: 100 000 циклов
Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г·см




EN111-40(D)-(L)F-XXP




Параметры: 0, 1A 10В пост.
Механический ресурс: 100 000 циклов
Электрический ресурс: 100 000 циклов
Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г·см




EN111-41(D)-(L)F-XXP




Параметры: 0, 1A 10В пост.
Механический ресурс: 100 000 циклов
Электрический ресурс: 100 000 циклов
Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г·см



EN111-20(D)N-(L)F-XXP



Параметры: 0, 1A 10В пост.
Механический ресурс: 100 000 циклов
Электрический ресурс: 100 000 циклов
Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г·см







Энкодеры

EN120-20-XXP



Параметры: 0, 1A 10В пост.
 Механический ресурс: 100 000 циклов
 Электрический ресурс: 100 000 циклов
 Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г см





L	17,5	20,5	22,5	25,0
F	5,0	7,0	7,0	12,0

EN120-21-XXP



Параметры: 0, 1A 10В пост.
 Механический ресурс: 100 000 циклов
 Электрический ресурс: 100 000 циклов
 Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г см





L	17,5	20,5	22,5	25,0
F	5,0	7,0	7,0	12,0

EN120-40-XXP



Параметры: 0, 1A 10В пост.
 Механический ресурс: 100 000 циклов
 Электрический ресурс: 100 000 циклов
 Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г см





L	17,5	20,5	22,5	25,0
F	5,0	7,0	7,0	12,0

EN120-41-XXP



Параметры: 0, 1A 10В пост.
 Механический ресурс: 100 000 циклов
 Электрический ресурс: 100 000 циклов
 Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г см





L	17,5	20,5	22,5	25,0
F	5,0	7,0	7,0	12,0

EN160-40E3



Параметры: 0, 1A 10В пост.
 Механический ресурс: 100 000 циклов
 Электрический ресурс: 100 000 циклов
 Рабочий момент силы: 20, 25, 30, 50 г см



L	15,0	20,0	25,0
F	7,0	12,0	12,0